



УКРАЇНА

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Маяковського, 29, м. Київ, 02225, тел. (044) 515-77-75, факс 515-66-66

E-mail: [desnyan@desn.gov.ua](mailto:desnyan@desn.gov.ua) Код ЄДРПОУ 37415088

30.01.2020 ст 102/09/49-766

Журналістці інформаційно  
аналітичного видання «КиївВласть»

О. МІНЧУК

[zapyt.kv@gmail.com](mailto:zapyt.kv@gmail.com)

тел. 066 533 21 78, 097 315 12 92

Шановна Ольго Михайлівно!

На Ваш запит від 24.01.2020 № 0030-1 щодо отримання публічної інформації по об'єкту «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на просп. Володимира Маяковського, 15 С3 у Деснянському районі міста Києва під розміщення залу урочистих подій» повідомляємо.

1. Реконструкція приміщень будівлі по просп. Володимира Маяковського, 15 С3 у Деснянському районі міста Києва під розміщення залу урочистих подій здійснюється на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.06.2017 № 697 та Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки.

2. Мета визначена в преамбулі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.06.2017 № 697: «з метою створення сучасного залу урочистих подій у Деснянському районі міста Києва для поліпшення обслуговування мешканців з реєстрації актів цивільного стану, у тому числі урочистої державної реєстрації шлюбу».

Розпорядження розроблено на численні звернення мешканців Деснянського району щодо незадовільного стану діючого на сьогодні приміщення РАЦС, яке знаходиться на 3-му поверсі будівлі не облаштованої ліфтом, перебуває в застарілому стані і не дозволяє забезпечити належний рівень обслуговування громадян.

3. Загальна кошторисна вартість реконструкції становить 21154,897 тис. грн. Проектом реконструкції передбачено перепланування існуючих приміщень для створення залу урочистих подій, а також інших служб з надання послуг реєстрації, реконструкція всіх інженерних мереж будівлі, а також в процесі виконання робіт було виявлено необхідність повної реконструкції покрівлі будівлі (в наслідок затікання) та необхідність доопрацювання зовнішнього благоустрою території прилеглої до будівлі та головного входу, що зумовило значні обсяги додаткових робіт.

