

12.06.2017

м. Київ

Акт  
візуального огляду результатів наданих послуг

Ми, члени аудиторської групи – начальник відділу операційного аудиту Шевель О.О. та головний спеціаліст відділу операційного аудиту – Мойсенко А.М. на підставі доручення Департаменту від 02.02.2017 № 070-5-11/277 в рамках аудиту відповідності Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично- інформаційний центр» щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів здійснили візуальний огляд результатів наданих послуг КП «Київдорсервіс» згідно договору від 19.12.2016 №30 а саме перевірили наявність облаштування дорожними знаками місць паркування, стоянок і зупинок.

За результатами візуального огляду виявлено, що за адресою вул. Г. Сковороди, 1 (Контрактова площа) та адресою вул. Дорогожицька, 12 (Меморіальний комплекс «Бабій Яр») відповідні дорожні знаки прикріплені до існуючих опор освітлення.

Проте в локальному кошторисі, який був наданий до аудиту за зазначеними адресами передбачено, зокрема, встановлення стійок оцинкованих та штанг за відповідними адресами.


З огляду на зазначене, Замовником неправомірно оплачено кошти за встановлення нових неіснуючих опор для знаків та роботи, що пов'язані з їх установкою на загальну суму 2,629 тис. грн. (вартість стійок оцинкованих та штанг, які відсутні за адресами: вул. Г. Сковороди, 1 (Контрактова площа) та вул. Дорогожицька, 12 (Меморіальний комплекс «Бабій Яр»).

Додаток : 2 фотокартки

начальник відділу операційного аудиту  
головний спеціаліст відділу операційного аудиту



Шевель О.О.  
Мойсенко А.М.



**онтрактова площа  
апроти буд. по вул. Г. Сковороди 1  
(онтрактова площа)**



ул. Дорогожицька 12  
Меморіальний комплекс "Бабій Яр")